



RED CARGO LOGISTICA S.A.

ETCON-R-MAN-03: ORDEN DE TRABAJO PHP

| | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------|
| VERSION | FECHA APROBACION | PAGINA DE LA SECCION |
| 00 | 29/09/2017 | 1/1 |
| GENERADO POR | | APROBADO POR |
| ENCARGADO DE MANTENCION DE BASE | | GERENTE DE MANTENCIÓN |

OT:72298

| | | | |
|-----------------|---------------|---------------------|--------------------------|
| PATENTE: | SRTH80 | BASE DE REPARACION: | E.T. ILLAPEL (PELAMBRE) |
| CONDUCTOR: | SIN CONDUCTOR | FECHA SOLICITUD: | 22/04/2024 |
| MARCA: | MERCEDES BENZ | MODELO: | NEW ACTROS 2645 (EURO 5) |
| N MOTOR: | | CHASIS (VIN): | W1T963424R0657433 |
| AÑO: | 2023 | KILOMETRAJE: | 140.372 |
| SUPERVISOR: | P.VILCHES | FLOTA: | ENEX PELAMBRE |
| USUARIO: | MILLAPEL | ESTADO: | CERRADA |
| SOLICITADO POR: | MILLAPEL | | |

Detalle de Defectos

| Defecto | Descripcion | Mecanico | Observacion |
|-----------|--|----------|---|
| ELECTRICO | CAMBIO LUZ LED DE PERTIGA | | LUZ LED DE PERTIGA |
| ELECTRICO | REPARACION CABLEADO ELECTRICO DE ALARMA DE RETROCESO | | CABLES DE ALARMA DE RETROCESO CORTADOS. |

Repuestos a Utilizar

| Repuesto | Cantidad Solicitada |
|----------|---------------------|
|----------|---------------------|

Servicios Adicionales

| Descripcion del Servicio | Cantidad Solicitada |
|--------------------------|---------------------|
|--------------------------|---------------------|

Fecha Entrada: Fecha Termino: Observaciones:

FIRMA OPERACIONES:_____
FIRMA ENCARGADO MANTENCION